Reassembler

Im Handbuch Teil IIB (→ Handbücher) ist ein Reassembler zum Selbstabtippen abgedruckt. Anlage 11, REASSEMBLER FÜR U880-BEFEHLE, ROBOTRON Z 1013 REASS 1.02.

Im Downloadpaket ist eine 100% korrekt abgetippte Programmversion enthalten (reass 1.02.z13, Binärdatei ohne Header).

Ich habe den Reassembler 1.02 untersucht, reassembliert, kommentiert und die 3 Fehler ausgemerzt → REASS_103, und ein wenig weiter optimiert → REASS_104

korrigiert sind

- neg. Offs. bei IX (outICpd)
- (undoc) Bit-Befehle bei IX/IY (codeicb)
- (undoc) IX-Ladebfehle codei407F

Und das Ganze noch meiner Erweiterung von anno dazumal versehen → exreass_204 Im Bild sieht man, wie undokumentierte Befehle jetzt korrekt angezeigt werden und auch die Systemrufe reassembliert werden:

Download

- z1013-reass.zip

Binärdateien, Assemblerquellcodes, …

From:
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/ - **Homecomputer DDR**

Permanent link:
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z1013/software/reassembler?rev=1601271820

Last update: **2020/09/28 05:43**