
Blitzeinschlag am PC!


1999 hatte sich ein Blitz in den Telekom-Turm unseres damaligen Wohnortes verirrt und war über die Telefondose der Wohnung und mein Modem bis in den Rechner gewandert und hat dort Schaltkreise auf dem Motherboard regelrecht gesprengt:




Die Telefondose war komplett von der Wand abgesprengt worden und lag auf der gegenüberliegenden Flurseite.



Die Dose war innen komplett verrußt und in Einzelteile zerlegt.



Auch meinem Modem ging es nicht besser. Wenigstens blieb das Bild eines Blitzes erhalten.



Die beiden Chips wurden enthauptet.

Hinweis: Die Bilder stammen von einer Hi 8-Kamera, digitalisiert mit einer alten ELSA-Karte.

From:
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/ - **Homecomputer DDR**

Permanent link:
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/sonstiges/blitzeinschlag?rev=1278764623

Last update: **2010/07/09 22:00**