

# Handbücher


- \* Z1013.01 Bedienungsanleitung
- \* Handbuch Teil I
- \* Handbuch Teil IIA
- \* Handbuch Teil IIB
- \* Beschreibung Programmkkassette M 0111 BASIC
- \* Z1013.16 Ergänzungsanleitung
- \* Z1013.64 Bedienungsanleitung

Dokument	Download/Link	Bemerkung
	<a href="#">Z1013.01 Bedienungsanleitung</a>	
	<a href="#">Handbuch Teil 1</a>	
	<a href="#">Handbuch Teil 2</a>	
	<a href="#">Handbuch Teil IIB</a>	
	<a href="#">Beschreibung Programmkkassette M 0111 BASIC</a>	Doku zu: Z1013 BASIC 3K-Interpreter, KC-BASIC 10K, Programme für das 3K-BASIC aus den Handbüchern
	<a href="#">Z1013.16 Ergänzungsanleitung</a>	Die Z1013.16 Ergänzungsanleitung war eine Beilage zur Z1013.01-Bedienungsanleitung zum Z1013.16 (das ist der Z1013.01 mit getypten Bauelementen). Beschrieben wird der A2-Monitor und der Anschluß einer K7659-Tastatur. Interessanterweise fehlt der Leiterplattenvorschlag in der späteren Z1013.64 Bedienungsanleitung.
	<a href="#">Z1013.64 Bedienungsanleitung</a>	Erweiterte Version der Bedienungsanleitung zum Z1013.01. Zusätzlich beschrieben wird der Anschluß einer 8x8-Tastatur, die Umbauhinweise für ROM-Modul und Baugruppenträger, Druckertreiber für das E/A-Modul und Hinweise zum 10K-BASIC

Dokument	Download/Link	Bemerkung
	<a href="#">riesa-alphastatur.pdf</a>	Anschluss einer K7659 mit U880-Interface

From:

<https://hc-ddr.hucki.net/wiki/> - **Homecomputer DDR**



Permanent link:

<https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z1013/handbuecher?rev=1315331761>

Last update: **2011/09/06 17:56**